

PROLUNGHE

236 1/4

ISO 3316



- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

Dettagli famiglia

Codice	L mm	 Q.tà x conf.	Prezzo listino
U02360801	50	5	€ 6.97
U02360802	100	5	€ 7.12
U02360803	150	5	€ 7.80

Serie / Configurazioni

Articoli



236 K/C27 - Assortimento in cassetta di ABS con prolunga a catena e bussole esagonali (27 pz)

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articoli



519 M 236K1 - Modulo in spugna bicolore assortito (27 pz)



519 M 608AEA - Modulo in spugna bicolore assortito (37 pz)




519 M 608AEB - Modulo in spugna bicolore assortito (37 pz)



519 M 613AEA - Modulo in spugna bicolore assortito (46 pz)




519 M 613AEB - Modulo in spugna bicolore assortito (46 pz)



519/604AE - Modulo in termoformato assortito (14 pz)



519/604APOL - Modulo in termoformato assortito (14 pz)



519/605AEA - Modulo in termoformato assortito (12 pz)



519/605AEB - Modulo in termoformato assortito (12 pz)

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker


Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articoli



519/606AAPOL - Modulo in termoformato assortito (18 pz)



519/606ABPOL - Modulo in termoformato assortito (18 pz)



519/606ACEA - Modulo in termoformato assortito (30 pz)




519/606ACEB - Modulo in termoformato assortito (30 pz)




519/606AEA - Modulo in termoformato assortito (19 pz)



519/606AEAK - Modulo in termoformato assortito (19 pz)



519/606AEB - Modulo in termoformato assortito (19 pz)



519/606AEPOL - Modulo in termoformato assortito (28 pz)



519/607ACEA - Modulo in termoformato assortito (56 pz)

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articoli



519/607ACEB - Modulo in termoformato assortito (56 pz)



519/607AEA - Modulo in termoformato assortito (44 pz)



519/607AEB - Modulo in termoformato assortito (44 pz)



519/613AEA - Modulo in termoformato assortito (42 pz)



519/613AEB - Modulo in termoformato assortito (42 pz)



519/615AEA - Modulo in termoformato assortito (52 pz)



519/615AEB - Modulo in termoformato assortito (52 pz)



604 1/4 E - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (14 pz)



604 1/4 POL - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali in pollici (14 pz)

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articoli



605 1/4 EA - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (12 pz)



605 1/4 EB - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (12 pz)



606 1/4 AEPOL - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali in millimetri e pollici (28 pz)



606 1/4 APOL - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali in pollici (18 pz)



606 1/4 BPOL - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali in pollici (18 pz)



606 1/4 EA - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (19 pz)



606 1/4 EAK - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (19 pz)



606 1/4 EB - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (19 pz)



606 1/4-1/2 EA - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (30 pz)

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articoli



606 1/4-1/2 EB - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (30 pz)



607 1/4 EA - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali ed inserti per avvitatura (44 pz)



607 1/4 EB - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (44 pz)



607 1/4-1/2 EA - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (56 pz)



607 1/4-1/2 EB - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (56 pz)



608 1/4 EA - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (37 pz)



608 1/4 EB - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (37 pz)



609 1/4 EB - Assortimento in cassetta bimateriale con bussole esagonali ed inserti per avvitatura (38 pz)



609 1/4 EBP - Assortimento in cassetta bimateriale con bussole esagonali ed inserti per avvitatura (38 pz)

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articoli



612 1/4 EA - Assortimento in cassetta di lamiera con bussole esagonali (19 pz)



612 1/4 EB - Assortimento in cassetta di lamiera con bussole esagonali (19 pz)

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

*Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.*