


CHIAVI A BUSSOLA MACCHINA PER VITI CON IMPRONTA TORX®

233 1/2 MNTX

ISO 1174-2



- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/4 (U02350204Q) per le misure da T30÷T60
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/4 (U02350224Q) per le misure da T30÷T60

Dettagli famiglia

Codice	n°xb mm	L mm	 Q.tà x conf.	Prezzo listino
U02330610	T30x55	78	1	€ 14.20
U02330611	T40x55	78	1	€ 14.20
U02330612	T45x55	78	1	€ 15.10
U02330613	T50x55	78	1	€ 15.10
U02330614	T55x55	78	1	€ 18.60
U02330615	T60x55	78	1	€ 18.60
U02330620	T20x15	78	1	€ 18.80
U02330625	T25x15	78	1	€ 18.80
U02330670	T70x15	78	1	€ 26.40

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000


Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Serie / Configurazioni

Articoli



233 1/2 MNTX/C6 - Assortimento in cassetta di ABS con bussole per viti con impronta TORX® (6 pz)



519 M 233MNTXC6 - Modulo in spugna bicolore vuoto (6 pz)

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.